# 小特集 最近の核融合中性子工学の進展

# 3. CAD データからの自動変換による核解析

# 3. Nuclear Analysis by Automatic Conversion of CAD Data

佐藤 聡,近藤恵太郎 SATO Satoshi and KONDO Keitaro \*日本原子力研究開発機構 (原稿受付:2015年9月16日)

ITER や核融合 DEMO 炉, IFMIF 等の核解析では, 近年, 変換コードにより 3 次元 CAD データから自動的 に作成した MCNP の形状入力データを用いて放射線輸送計算が行われている.本章では, CAD データから MCNP の形状入力データへの変換コード開発の現状及びその適用例を紹介する.併せて, MCNP の計算結果の可 視化方法に関しても紹介する.

### Keywords:

CAD/MCNP conversion code, Boolean operation, GEOMIT, MCAM, McCaD, DAG-MCNP

## 3.1 はじめに

ITER 等の核融合炉の核設計では設計裕度が小さく、核 解析において,高い精度の計算値が要求される.正確な幾 何形状入力データを用いて, MCNP [1] 等のモンテカルロ コードで放射線輸送計算を行うことにより、高い精度の計 算値を得ることが可能である.しかしながらMCNPではこ れまでのところ,幾何形状データを表現するのに,境界面 の方程式(面データ)の組み合わせ(ブーリアン演算)で 立体(セルデータ)を表現する方法が用いられており、核 融合炉のような大規模で複雑な構造に対する形状入力デー タを作成するには、非常に莫大な作業が必要になる、本課 題を解決するために、自動的に正確な形状入力データ作成 を実現することを目的として、各国で、3次元CADデータ から MCNP の形状入力データを自動的に作成する CAD/ MCNP 変換コードの開発が行われている.日本では日本原 子力研究開発機構と MHI ニュークリアシステムズ・ソ リューションエンジニアリングが共同で GEOMIT[2],中 国 で は Institute of Nuclear Energy Safety Technology が MCAM [3], ドイツではKarlsruhe Institute of Technology が McCad[4], 米国では Wisconsin 大が DAG-MCNP[5] を開発している.次節にて、各々のコードの概要を紹介す る.

### 3.2 CAD/MCNP 変換コード

#### 3.2.1 GEOMIT

GEOMIT の主な特徴は以下の通りである[6].

\*現在の所属:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

定し,それらの形状に合致する CAD データに関して は,CAD 面同士の交点等を計算することにより,自動 的に曖昧面の面データを設定している.

- ② CAD/MCNP 変換後のセルデータの二重定義や未定義による形状エラーを削減するために、複雑な形状のCADデータ(凹面を有するセルデータ)を単純な形状(凸面のみで形成させるセルデータ)に自動分割したのち、MCNP 形状入力データに変換している.凹面を有するセルに対しては、多数の面データを用いての非常に複雑なブーリアン演算が必要であるが、凸面のみの場合、少数の面データの単純な組み合わせによるブーリアン演算でセルデータを構成できる.
- ③ CAD データでは、ブランケットやコイル等の物体に 関するデータのみ存在しており、非物体(空間)領域 は通常 CAD データには含まれていない.したがって、 CAD/MCNP 変換コードでは、非物体(空間)領域を 新たに設定することが必要である.GEOMIT では、直 方体の指定範囲から物体領域に関する MCNP セル データの補集合を定義することにより、非物体(空間) 領域に関する MCNP セルデータを作成している. MCNP では、セルを構成する面データの数に制限があ り、制限数以下になるよう直方体を自動的に細分割し ながら、非物体(空間)領域の MCNP セルデータを作 成している.
- ④ 任意の許容値以下で同一と見做せる複数の面データを 一つの面データにすることにより、重複面データを削 減している。

図1及び図2に、GEOMIT コードを用いて、CAD データ を MCNP 形状入力データに変換した例を示す.図1には

corresponding author's e-mail: sato.satoshi@qst.go.jp



図1 GEOMIT を用いて ITER の CAD データを MCNP 形状入力データに変換した結果の一例.



ITER/NB セルの CAD 図面データ

GEOMIT により変換した MCNP 形状入力データ

図2 GEOMIT を用いて ITER/NB セルの CAD データを MCNP 形状入力データに変換した結果の一例.

CAD/MCNP 変換コードベンチマークテスト用の ITER の40度セクターモデルの変換結果[2,6],図2には ITER の NB セルの変換結果[7]を示す.

#### 3.2.2 MCAM

MCAMは、同種のツールの中では最も多くのリソース を投入して開発が進められていると考えられており、ユー ザーインターフェースやコードの安定性などの点では最も 進んだコードと見なされている.ITER 核解析においても、 MCAM が多く使われているようである.MCAM に特有の 機能としては、MCNP データから CAD データへの逆変換 機能,MCNPだけではなく、フランスのCEAが開発してい るモンテカルロ計算コード TRIPOLI[8]の形状入力デー タへの変換機能などが挙げられる.また、スプライン関数 等の MCNP コードで定義不可能な形状を MCNP で取り扱 える形状の方程式に置き換えて近似的な変換を行う機能の 開発が進められている[9].

#### 3.2.3 McCad

McCad は、変換アルゴリズムの点ではGEOMIT, MCAM コードと大きな差はないが、Linux を動作 OS とし て開発されており、ブーリアン演算に用いる3次元形状演 算 ライブラリとして Open Cascade テクノロジー (OCCT)を用いるなど、全てオープンソースのソフトウェ アを用いて開発されている点が大きな特徴である[10]. ユーザーインターフェースに関してはGEOMITやMCAM に後れを取っていたものの,近年は数値計算用のオープン ソースプラットフォームであるSALOMEをインター フェースとすることで,操作性の改良や,流体解析,構造 解析ソフトウェアとのデータ連携をめざした開発が続けら れている[11].これまでの使用例としては,ITERの一部 機器の核解析において使用されているほか,2013年に完了 した IFMIF の工学設計活動(EDA)では全面的に McCad が用いられ,IFMIF の照射セル,照射モジュールの MCNP 形状入力データが作成され,施設の核解析に用いられた [12]. 図3に,McCad コードを用いて,IFMIF の CAD データを MCNP 形状入力データに変換した結果の一例を 示す.

#### 3.2.4 DAG-MCNP

DAG-MCNPは、他のコードと仕組みが大きく異なって おり、CAD データから MCNP 形状入力データへの変換を 行うのではなく、CAD ソフトウェアの3次元形状演算エ ンジンを MCNP の一部として組み込むことで、直接 CAD データの形状表現を使用して MCNP 計算を行う.その為、 MCNP コードで定義不可能な方程式が存在する CAD デー タに対しても計算可能である.コードの導入に手間がかか





ターゲットアッセンブリーの CAD モデル McCad により変換した MCNP 形状入力データ 図 3 McCaD を用いて IFMIF の CAD データを MCNP 形状入力データに変換した結果の一例.

り,また,粒子の追跡方法が複雑になるため,計算時間は 通常の MCNP 計算に比べて大幅に伸びる一方,CAD デー タの修正が必要ないという大きな利点がある[13].

# 3.2.5 ベンチマークテスト

ITERの設計活動において、図1に示す共通のCADデー タに対して、上述した各コードにおいて MCNP 形状入力 データを作成し、そのデータを使って以下の項目を計算 し、計算結果を各コード間で比較した.

- ① 中性子壁負荷のポロイダル方向の分布.
- ② トロイダルコイル核発熱のポロイダル方向の分布.
- ③ 複雑な形状であるダイバータ中の中性子束分布.
- ④ 水平ポートからのストリーミングによる中性子東分布.

各コード間での計算結果は概ね一致しており,各コードの 変換機能の妥当性が検証されている[2,13].

#### 3.3 計算結果の可視化方法

MCNPには、メッシュタリーと呼ばれる中性子束などの 物理量の3次元空間の分布を計算する機能が実装されてい るが、可視化については2次元分布を描画する機能しか備 わっておらず、3次元分布を描画するためには、何らかの 外部ソフトウェアを用いる必要がある.3次元座標つきの 数値データを可視化すること自体はそれほど難しくはない が、MCNPの形状モデルを重ねて描画することが難しかっ た.近年、核解析においては上述したようにCADデータか ら MCNP 形状入力データを作成することが多くなってお り、可視化ソフトウェア上でCAD データを描画すること ができれば、上記の問題を解決することができる.一例と して、Paraview というオープンソースのアプリケーショ ンを用いる方法がある[14].MCNPで計算した核発熱分布 を、Paraview を用いて可視化した例を図4に示す[15].

# 3.4 まとめ

主として ITER 設計活動において, CAD データから MCNP 形状入力データへの変換コードの開発が各国で進 められ,非常に複雑な CAD 形状を MCNP 形状入力データ へ自動変換することが可能になり,以前は手作業で数ヶ月 から数年を要していた MCNP 形状入力データの作成を大 幅に短縮することが可能になった.また以前では, 簡素化



図 4 Paraview を用いて MCNP の計算結果を 3 次元で可視化し た例[15].

してモデル化した形状入力データを,詳細にモデル化した 形状入力データを用いての核解析が可能になった.但し, CAD/MCNP変換コードの使用に際しては,CADデータを 適宜修正することが必要であり,これらの作業にはCAD 操作の技能も必要で,相当の時間を要する.また,現状で 完全に自動変換可能なコードは存在しておらず,著者らが 開発を進めている GEOMIT を含めて,本章で紹介した変 換コードの更なる向上が必要である.

#### 参考文献

- [1] MCNP Team, LA-UR-05-8617 (2005).
- [2] S. Sato et al., Nucl. Tech. 168, 843 (2009).
- [3] Y. Wu et al., Fusion Eng. Des. 84, 1987 (2009).
- [4] H. Tsige-tamirat et al., Fusion Eng. Des. 75-79, 891 (2005).
- [5] M. Wang et al., Fusion Sci. Tech. 47, 1079 (2005).
- [6] 日本原子力学会:放射線遮蔽ハンドブック-基礎編-, 4.4.9 (4), (2015).
- [7] S. Sato *et al.*, *Proc. 24th IAEA-FEC ITR/P1-02* (San Diego, USA, 8-13 Oct. 2012).
- [8] O. Petit et al., CEA-R-6169 (2008).
- [9] G. Wang et al., Prog. Nucl. Sci. Tech. 2, 821 (2011).
- [10] L. Lu et al., Fusion Eng. Des. 89, 1885 (2014).
- [11] Y. Qiu et al., Fusion Eng. Des. 96-97, 159 (2015).
- [12] K. Kondo et al., Fusion Eng. Des. 89, 1758 (2014).
- [13] P.P.H. Wilson et al., Fusion Eng. Des. 83, 824 (2008).
- [14] D. Große et al., Fusion Eng. Des. 88, 2210 (2012).
- [15] K. Kondo et al., Fusion Eng. Des. 98-99, 1998 (2015).